

PROTOKÓŁ KONTROLNY STANU TECHNICZNEGO POJAZDU



DANE POJAZDU			
Marka, model, wersja	SEAT LEON		
VIN	VSSZZZ1PZ6R085708	Numer rejestracyjny	WZ 4687H
Stan licznika [km]	150 792	Rok produkcji	2006
Badanie techniczne	WAŻNE	Polisa OC	WAŻNA

JAZDA TESTOWA		OK.	NIE OK.
1	Uruchamianie / wyłączenie silnika		X
2	Sprzęgło / przełączanie biegów	X	
3	Przyspieszenie / prowadzenie / wyrównanie kierownicy		X
4	Działanie wskaźników / kontrolki	X	
5	Działanie wycieraczek / ogrzewania / chłodzenia	X	
6	ESP / ABS / Hamulec zasadniczy / pomocniczy		X
7	Brak nieprawidłowych dźwięków pracy silnika / wydechu	X	
8	Brak nieprawidłowych dźwięków pracy nadwozia	X	
9	Brak nieprawidłowych dźwięków pracy zawieszenia	X	

NA ZEWNĄTRZ POJAZDU		OK.	NIE OK.
10	Stan powłoki lakierniczej / pasowanie elementów nadwozia		X
11	Uszczelki / zderzaki / listwy: poprawne mocowanie, brak widocznych uszkodzeń	X	
12	Oświetlenie zewnętrzne		X
13	Ramiona i pióra wycieraczek		X
14	Szyby / lusterka		X
15	Lampy przód / tył / bok	X	
16	Klamki / zamki / zawiasy drzwi i pokryw		X
17	Brak śladów zacieków / wilgoci	X	
18	Koła / felgi / kołpaki: brak widocznych uszkodzeń		X

MECHANIKA		OK.	NIE OK.
19	Silnik / osprzęt: brak widocznych wycieków	X	
20	Układ chłodzenia	X	
21	Układ kierowniczy	X	
22	Układ przeniesienia napędu		X
23	Układ wydechowy		X
24	Układ zasilania	X	
25	Układ hamulcowy	X	
26	Układ elektryczny	X	
27	Zawieszenie przednie	X	
28	Zawieszenie tylne	X	

WEWNĄTRZ POJAZDU		OK.	NIE OK.
29	Kluczyki / zamki / klamki	X	
30	Siedzenia / kanapa / pasy bezpieczeństwa		X
31	Poduszki powietrzne / napinacze pasów bezpieczeństwa	X	
32	Dźwignie, przyciski / pokręta		X
33	Tapicerka / wykładziny / plastiki / schowki / rolety		X
34	System radio / navi	X	
35	Ogrzewanie / chłodzenie / AC	X	
36	Okna / lusterka / szyberdach / oświetlenie wnętrza	X	


Jazdę próbną przeprowadzono w warunkach miejskich oraz na trasie szybkiego ruchu

Ocenę pojazdu przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne pojazdu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej pojazdu.

UWAGI

- 1 Uszkodzona jedna z poduszek silnika
- 3 Lekko skręcona kierownica podczas jazdy na wprost
- 6 Wibracje podczas hamowania
- 10 Liczne drobne uszkodzenia elementów nadwozia
- 12 Lampy przednie do regulacji
- 13 Zacina się mechanizm wycieraczki tylnej
- 14 Szyba czołowa nieoryginalna, drganie szkła lusterka zewnętrznego lewego
- 16 Słabe amortyzatory klapy bagażnika
- 18 Uszkodzenia fleg
- 22 Uszkodzona osłona przegubu zewnętrznego lewego
- 23 Korozja ostatniego tłumika
- 30 Fotel kierowcy zabrudzony
- 32 Wytarty wieniec koła kierownicy
- 33 Liczne zabrudzenia tapicerki. Uszkodzony mieszek dźwigni zmiany biegów

KONTROLA POWŁOKI LAKIERNICZEJ



✘ uszkodzony lakier ● uszkodzona karoseria ★ korozja

Maska	150 - 320
Zderzak P	tworzywo sztuczne
Błotnik PP	50 - 100
Drzwi PP	60 - 100
Drzwi TP	50 - 100
Błotnik TP	160 - 410
Słupki P	20 - 70
Próg P	-
Pas T	zabudowany

Bagażnik	70 - 110
Zderzak T	tworzywo sztuczne
Błotnik TL	80 - 100
Drzwi TL	60 - 100
Drzwi PL	60 - 100
Błotnik PL	40 - 100
Słupki L	20 - 80
Próg L	-
Dach	50 - 100

PROTOKÓŁ KONTROLNY STANU TECHNICZNEGO POJAZDU



PODSUMOWANIE		TAK	NIE
37	Pojazd po naprawach blacharsko - lakierniczych	X	
38	Pojazd wymaga napraw blacharsko - lakierniczych	X	
39	Pojazd wymaga napraw mechanicznych	X	
40	Pojazd wymaga prania tapicerki	X	
41	Pojazd wymaga renowacji powłoki lakierniczej	X	

POZOSTAŁE INFORMACJE		
42	Ostatnia wymiana oleju silnikowego	04.2019
43	Ostatnia wymiana napędu rozrządu	brak danych

Zawarte w niniejszym dokumencie informacje służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Dokument nie może być zatem traktowany jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opis towaru ani zapewnienie w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu SKAUT Auto Park. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić

Dokument nie zawiera ekspertyzy stanu technicznego pojazdu i za taką nie może być uznawany

SKAUT Auto Park podczas oględzin poza specjalistycznym warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w dokumencie. Odbiór pojazdu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do jego stanu technicznego.

SKAUT AUTO PARK

Warszawa, dnia: 2019-09-19