

PROTOKÓŁ KONTROLNY STANU TECHNICZNEGO POJAZDU



DANE POJAZDU

Marka, model, wersja	Renault Laguna		
VIN	VF1KT3S0645219581	Numer rejestracyjny	WE 812MN
Stan licznika [kmI]	220 665	Rok produkcji	2011
Badanie techniczne	WAŻNE	Polisa OC	WAŻNA

JAZDA TESTOWA

		OK.	NIE OK.
1	Uruchamianie / wyłączenie silnika		X
2	Sprzęgło / przełączanie biegów		X
3	Przyspieszenie / prowadzenie / wyrównanie kierownicy		X
4	Działanie wskaźników / kontrolki	X	
5	Działanie wycieraczek / ogrzewania / chłodzenia	X	
6	ESP / ABS / Hamulec zasadniczy / pomocniczy	X	
7	Brak nieprawidłowych dźwięków pracy silnika / wydechu	X	
8	Brak nieprawidłowych dźwięków pracy nadwozia	X	
9	Brak nieprawidłowych dźwięków pracy zawieszenia	X	

NA ZEWNĄTRZ POJAZDU

		OK.	NIE OK.
10	Stan powłoki lakierniczej / pasowanie elementów nadwozia	X	
11	Uszczelki / zderzaki / listwy: poprawne mocowanie, brak widocznych uszkodzeń	X	
12	Oświetlenie zewnętrzne	X	
13	Ramiona i pióra wycieraczek		X
14	Szyby / lusterka	X	
15	Lampy przód / tył / bok	X	
16	Klamki / zamki / zawiasy drzwi i pokryw	X	
17	Brak śladów zacieków / wilgoci	X	
18	Koła / felgi / kołpaki: brak widocznych uszkodzeń		X

MECHANIKA

		OK.	NIE OK.
19	Silnik / osprzęt: brak widocznych wycieków		X
20	Układ chłodzenia	X	
21	Układ kierowniczy	X	
22	Układ przeniesienia napędu	X	
23	Układ wydechowy	X	
24	Układ zasilania	X	
25	Układ hamulcowy	X	
26	Układ elektryczny	X	
27	Zawieszenie przednie	X	
28	Zawieszenie tylne	X	

WEWNĄTRZ POJAZDU

		OK.	NIE OK.
29	Kluczyki / zamki / klamki	X	
30	Siedzenia / kanapa / pasy bezpieczeństwa	X	
31	Poduszki powietrzne / napinacze pasów bezpieczeństwa	X	
32	Dźwignie, przyciski / pokręta	X	
33	Tapicerka / wykładziny / plastiki / schowki / rolety	X	
34	System radio / navi	X	
35	Ogrzewanie / chłodzenie / AC	X	
36	Okna / lusterka / szyberdach / oświetlenie wnętrza	X	


Jazdę próbną przeprowadzono w warunkach miejskich oraz na trasie szybkiego ruchu

Ocenę pojazdu przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne pojazdu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej pojazdu.

UWAGI

- 1 Niewielkie wibracje podczas uruchamiania zimnego silnika
- 2 Szum przy wciśniętym pedale sprzęgła
- 3 Pojazd nie utrzymuje prostego kierunku jazdy. Wskazana kontrola zbieżności kół
- 13 Zużyte pióra wycieraczek przednich
- 18 Oznaki utleniania materiału (felgi)
- 19 Niewielkie zapocenia w okolicy zaworu EGR i turbosprężarki

KONTROLA POWŁOKI LAKIERNICZEJ



✘ Ślady napraw blacharsko - lakierniczych

.....

Maska	110 - 140
Zderzak P	tworzywo sztuczne
Błotnik PP	280 - 1170
Drzwi PP	90 - 130
Drzwi TP	40 - 110
Błotnik TP	160 - 1970
Słupki P	30 - 80
Próg P	70 - 1000
Pas T	zabudowany

Bagażnik	-
Zderzak T	tworzywo sztuczne
Błotnik TL	80 - 1370
Drzwi TL	60 - 110
Drzwi PL	70 - 140
Błotnik PL	120 - 500
Słupki L	30 - 70
Próg L	110 - 140
Dach	80 - 90

PROTOKÓŁ KONTROLNY STANU TECHNICZNEGO POJAZDU



PODSUMOWANIE		TAK	NIE
37	Pojazd po naprawach blacharsko - lakierniczych	X	
38	Pojazd wymaga napraw blacharsko - lakierniczych		X
39	Pojazd wymaga napraw mechanicznych		X
40	Pojazd wymaga prania tapicerki		X
41	Pojazd wymaga renowacji powłoki lakierniczej		X

POZOSTAŁE INFORMACJE		
42	Ostatnia wymiana oleju silnikowego	brak danych
43	Ostatnia wymiana napędu rozrządu	brak danych

Zawarte w niniejszym dokumencie informacje służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Dokument nie może być zatem traktowany jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opis towaru ani zapewnienie w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu SKAUT Auto Park. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić

Dokument nie zawiera ekspertyzy stanu technicznego pojazdu i za taką nie może być uznawany

SKAUT Auto Park podczas oględzin poza specjalistycznym warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w dokumencie. Odbiór pojazdu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do jego stanu technicznego.

SKAUT AUTO PARK

Warszawa, dnia: 2019-11-26