PROTOKÓŁ KONTROLNY STANU TECHNICZNEGO POJAZDU

SKAUT AUTO PARK

DANE POJAZDU			
Marka, model, wersja	OPEL ZAFIRA 1.8		
VIN	W0L0AHM7562012635	Numer rejestracyjny	HB LA835
Stan licznika [kml]	253 662	Rok produkcji	2005
Badanie techniczne	BRAK	Polisa OC	BRAK

	JAZDA TESTOWA	OK.	NIE OK.
1	Uruchamianie / wyłączanie silnika	X	
2	Sprzęgło / przełączanie biegów		X
3	Przyspieszenie / prowadzenie / wyrównanie kierownicy	X	
4	Działanie wskaźników / kontrolek	X	
5	Działanie wycieraczek / ogrzewania / chłodzenia	X	
6	ESP / ABS / Hamulec zasadniczy / pomocniczy	X	
7	Brak nieprawidłowych dźwięków pracy silnika / wydechu	X	
8	Brak nieprawidłowych dźwięków pracy nadwozia	X	
9	Brak nieprawidłowych dźwięków pracy zawieszenia		X

	NA ZEWNĄTRZ POJAZDU	OK.	NIE OK.
10	Stan powłoki lakierniczej / pasowanie elementów nadwozia		X
11	Uszczelki / zderzaki / listwy: poprawne mocowanie, brak widocznych uszkodzeń		X
12	Oświetlenie zewnętrzne	X	
13	Ramiona i pióra wycieraczek / spryskiwacze		X
14	Szyby / lusterka		X
15	Lampy przód / tył / bok		X
16	Klamki / zamki / zawiasy drzwi i pokryw		X
17	Brak śladów zacieków / wilgoci	X	
18	Koła / felgi / kołpaki: brak widocznych uszkodzeń	X	

	MECHANIKA	OK.	NIE OK.
19	Silnik / osprzęt: brak widocznych wycieków	X	
20	Układ chłodzenia	X	
21	Układ kierowniczy	X	
22	Układ przeniesienia napędu		X
23	Układ wydechowy	X	
24	Układ zasilania	X	
25	Układ hamulcowy		X
26	Układ elektryczny	X	
27	Zawieszenie przednie		X
28	Zawieszenie tylne		X

	WEWNĄTRZ POJAZDU	OK.	NIE OK.
29	Kluczyki / zamki / klamki	X	
30	Siedzenia / kanapa / pasy bezpieczeństwa	X	
31	Poduszki powietrzne / napinacze pasów bezpieczeństwa	X	
32	Dźwignie, przyciski / pokrętła		X
33	Tapicerka / wykładziny / plastiki / schowki / rolety		X
34	System radio / navi	X	
35	Ogrzewanie / chłodzenie / AC	X	
36	Okna / lusterka / szyberdach / oświetlenie wnętrza		X

Jazdę próbną przeprowadzono w warunkach miejskich oraz na trasie szybkiego ruchu

Ocenę pojazdu przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne pojazdu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej pojazdu.

PROTOKÓŁ KONTROLNY STANU TECHNICZNEGO POJAZDU

UWAGI

2 Ciężka praca dźwigni zmiany biegów
9 Stuki podczas pracy zawieszenie przedniego i tylnego
10 Liczne zarysowania, ubytki, złuszczenia i przebarwienia powłoki lakierniczej
11 Uszkodzenia zderzak P i T, brak zaślepek na prawej listwie dachowej
13 Niesprawne spryskiwacze reflektorów
14 Szyba drzwi PP nieoryginalna
15 Ślady wilgoci wewnątrz klosza lampy zespolonej TL
16 Stuki ogranicznika otwarcia drzwi PP
22 Uszkodzona osłona przegubu prawego (zewn)
25 Wyciek płynu hamulcowego - zacisk koła TL
27 Uszkodzona tuleja wahacza prawego (tylna)
28 Uszkodzone tuleje belki zawieszenia
32 Wytarty mieszek dźwigni zmiany biegów
33 Odkształcony boczek drzwi TL i PP, ślady zabrudzeń na podsufitce
36 Niesprawne oświetlenie schowka w desce rozdzielczej

KONTROLA POWŁOKI LAKIERNICZEJ



Odbarwienia powłoki lakierniczej na pokrywie silnika
Ślady ponownego lakierowania progu P i L (tylnia część)
Złuszczenie lakieru - ramka drzwi TP
Liczne niewielkie zarysowania na większości elementów lakierowanych

.....

.....

Maska	240 - 310	Bagażnik	160 - 250
Zderzak P	tworzywo sztuczne	Zderzak T	tworzywo sztuczne
Błotnik PP	110 - 140	Błotnik TL	140 - 260
Drzwi PP	120 - 160	Drzwi TL	120 - 160
Drzwi TP	80 - 150	Drzwi PL	100 - 160
Błotnik TP	120 - 160	Błotnik PL	110 - 160
Słupki P	20 - 50	Słupki L	30 - 40
Próg P	zabezpieczony	Próg L	zabezpieczony
Pas T	zabudowany	Dach	50 - 70

PROTOKÓŁ KONTROLNY STANU TECHNICZNEGO POJAZDU

PODSUMOWANIE		TAK	NIE
37	Pojazd po naprawch blacharsko - lakierniczych	X	
38	Pojazd wymaga napraw blacharsko - lakierniczych		X
39	Pojazd wymaga napraw mechanicznych	X	
40	Pojazd wymaga prania tapicerki		X
41	Pojazd wymaga renowacji powłoki lakierniczej		X

POZOSTAŁE INFORMACJE		
42	Ostatnia wymiana oleju silnikowego	brak danych
43	Ostatnia wymiana napędu rozrządu	brak danych

Zawarte w niniejszym dokumencie informacje służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Dokument nie może być zatem traktowany jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opis towaru ani zapewnienie w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu SKAUT Auto Park. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić

Dokument nie zawiera ekspertyzy stanu technicznego pojazdu i za taką nie może być uznawany

SKAUT Auto Park podczas oględzin poza specjalistycznym warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w dokumencie. Odbiór pojazdu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do jego stanu technicznego.

SKAUT AUTO PARK

Warszawa, dnia: 2019-12-14

Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu