

PROTOKÓŁ KONTROLNY STANU TECHNICZNEGO POJAZDU



DANE POJAZDU

Marka, model, w ersja	NISSAN MICRA K12		
VIN	SJNEBAK12U1027697	Numer rejestracyjny	WWL 41T3
Stan licznika [km]	222 150	Rok produkcji	2003
Badanie techniczne	WAŻNE	Polisa OC	WAŻNA

JAZDA TESTOWA

		OK.	NIE OK.
1	Uruchamianie / wyłączenie silnika	X	
2	Sprzęgło / przełączanie biegów	X	
3	Przyspieszenie / prowadzenie / wyrównanie kierownicy	X	
4	Działanie wskaźników / kontrolek	X	
5	Działanie wycieraczek / ogrzewania / chłodzenia	X	
6	ESP / ABS / Hamulec zasadniczy / pomocniczy	X	
7	Brak nieprawidłowych dźwięków pracy silnika / wydechu	X	
8	Brak nieprawidłowych dźwięków pracy nadwozia	X	
9	Brak nieprawidłowych dźwięków pracy zawieszenia		X

NA ZEWNĄTRZ POJAZDU

		OK.	NIE OK.
10	Stan powłoki lakierniczej / pasowanie elementów nadwozia		X
11	Uszczelki / zderzaki / listwy: poprawne mocowanie, brak widocznych uszkodzeń	X	
12	Oświetlenie zewnętrzne	X	
13	Ramiona i pióra wycieraczek	X	
14	Szyby / lusterka		X
15	Lampy przód / tył / bok	X	
16	Klamki / zamki / zawiasy drzwi i pokryw	X	
17	Brak śladów zacieków / wilgoci	X	
18	Koła / felgi / kołpaki: brak widocznych uszkodzeń	X	

MECHANIKA

		OK.	NIE OK.
19	Silnik / osprzęt: brak widocznych wycieków	X	
20	Układ chłodzenia	X	
21	Układ kierowniczy	X	
22	Układ przeniesienia napędu	X	
23	Układ wydechowy	X	
24	Układ zasilania	X	
25	Układ hamulcowy	X	
26	Układ elektryczny	X	
27	Zawieszenie przednie		X
28	Zawieszenie tylne		X

WEWNĄTRZ POJAZDU

		OK.	NIE OK.
29	Kluczyki / zamki / klamki	X	
30	Siedzenia / kanapa / pasy bezpieczeństwa	X	
31	Poduszki powietrzne		X
32	Dźwignie, przyciski / pokręta	X	
33	Tapicerka / wykładziny / plastiki / schowki / rolety		X
34	System radio / navi	X	
35	Ogrzewanie / chłodzenie / AC	X	
36	Okna / lusterka / szyberdach / oświetlenie wnętrza	X	


UWAGI

Awaria układu AIRBAG - diagnoza: problem z napinaczem pasa bezpieczeństwa
Brak korka wlewu płynu spryskiwaczy

UWAGI

- 9 Stuki zawieszenie przednie
- 10 Liczne zarysowania i odpryski
- 14 Uszkodzona obudowa lusterka prawego
- 27 Słaby amortyzator prawy, słabe tuleje wahaczy
- 28 Słaby amortyzator prawy
- 31 Uszkodzony układ napinacza pasa bezpieczeństwa
- 33 Uszkodzony zamek schowka w desce rozdzielczej
- 34 Uszkodzony bat anteny zewnętrznej
- 36 Nie działa oświetlenie wnętrza

KONTROLA POWŁOKI LAKIERNICZEJ



Zarysowania i odpryski na kilku elementach karoserii pojazdu

Wgnieciony próg prawy

Złuszczenie lakieru na tylnym rancie dachu

Skorodowany wlew paliwa

Brak lewego plastiku podszybia

✘ uszkodzony lakier ● uszkodzona karoseria ★ porozja

Maska	60 - 90
Zderzak P	tworzywo sztuczne
Błotnik PP	30 - 80
Drzwi PP	50 - 100
Drzwi TP	-
Błotnik TP	60 - 120
Słupki P	90 - 120
Próg P	260 - 310
Pas T	-

Bagażnik	20 - 50
Zderzak T	tworzywo sztuczne
Błotnik TL	60 - 450
Drzwi TL	-
Drzwi PL	40 - 90
Błotnik PL	40 - 100
Słupki L	100 - 110
Próg L	320 - 350
Dach	60 - 90

UWAGI		TAK	NIE
37	Pojazd po naprawach blacharsko - lakierniczych	X	
38	Pojazd wymaga napraw blacharsko - lakierniczych		X
39	Pojazd wymaga napraw mechanicznych		X
40	Pojazd wymaga prania tapicerki		X
41	Pojazd wymaga renowacji powłoki lakierniczej	X	

Jazdę próbną przeprowadzono w warunkach miejskich oraz na trasie szybkiego ruchu
 Pojazd sprawdzono na stacji diagnostycznej SKP WWL/028/P w dniu 12.06.2019